

## Welding instructions according to

### EHEDG guideline No. 9

(Welding stainless steel to meet hygienic requirements).

## Schweißanleitung nach

### EHEDG Leitlinie Nr. 9

(Schweißen von Edelstahl zu hygienischen Anforderungen).

## Instructions de soudage conformément à

### Recommendations EHEDG DOC. 9

(Soudure en acier inoxydable pour répondre aux exigences hygiéniques)

## English

- 1) Use only a 3-A or EHEDG approved counterpart.
- 2) The inspection hole should be visible and drained.
- 3) Mount the adapter in a self-drained position/angle.
- 4) Level the inner surface of the pipe with the counterpart.
- 5) The 3-A mark or the arrow shall be placed upwards.
- 6) Welding should be grinded to  $Ra \leq 0.8 \mu\text{m}$  (Be sure not to grind on the edge of the adaptor hole. Otherwise the connection will not be tight)
- 7) Tighten the nipple according to the installation manual of the product.

## Deutsch

- 1) Nur Montageteile mit 3-A oder EHEDG Zulassung verwenden.
- 2) Die Kontrollbohrung muss sichtbar und selbst entleerend sein.
- 3) Einbau-Position-/Winkel des Adapters muss Selbstentleerung ermöglichen.
- 4) Die innere Oberfläche des Rohres mit dem Montageteil frontbündig abschließen lassen.
- 5) Die 3-A-Markierung bzw. der Pfeil sollte nach oben zeigen.
- 6) Schweißnähte sollten so bearbeitet werden, dass sie einen Wert von  $Ra \leq 0,8 \mu\text{m}$  aufweisen (Stellen Sie sicher, dass Sie nicht die Kante der Adapterbohrung anschleifen. Andernfalls ist der Anschluss nicht dicht)
- 7) Einschrauben des Nippels gemäß der Bedienungsanleitung des Produkts.

## Français

- 1) Utiliser uniquement une contre-pièce homologuée 3-A ou EHEDG.
- 2) L'orifice d'inspection doit être visible et vidangé
- 3) Installer l'adaptateur dans une position/un angle permettant une vidange automatique.
- 4) Aligner la surface intérieure du tube et la contre-pièce.
- 5) La marque 3-A ou la flèche doit être placée vers le haut.
- 6) Les soudures doivent être polies au grain  $Ra \leq 0,8 \mu\text{m}$  (Veillez à ne pas abîmer le bord du trou de l'adaptateur. Dans le cas contraire l'étanchéité ne sera pas garantie)
- 7) Serrez conformément au manuel d'installation du produit.

## English

### After installation

- Check the leak tightness of the sleeve.
- Check the tightness of glands or M12 plug.
- Check the tightness of the cover.

If the seal is leaking and the media appears in the inspection hole, the seal is to be changed immediately.

Before reassembly, clean the hole and inside of the connection with detergent and sanitising liquid. Use a small brush. Verify that all of the inside area is completely clean.

Reassemble and verify that the connection is tight.

## Deutsch

### Nach der Installation

- Kontrollieren Sie die Dichtigkeit der Muffe.
- Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Kabelverschraubungen bzw. der M12-Stecker.
- Stellen Sie sicher, dass der Gehäusedeckel richtig aufgeschraubt ist.

Bei einer Leckage, erkennbar am austretenden Medium an der Leckage Bohrung, muss die Dichtung umgehend ausgetauscht werden.

Vor dem Wiedereinbau reinigen Sie die Bohrung und das Innere des Prozessanschlusses mit einer Wasch- und Reinigungsflüssigkeit. Benutzen Sie dazu einen kleinen Pinsel. Überprüfen Sie, dass der gesamte Innenraum vollständig sauber ist.

Stellen Sie nach dem Zusammenbau sicher, dass die Verbindung dicht ist.

## Français

### Après installation

- Vérifier l'étanchéité du manchon.
- Vérifier l'étanchéité des presse-étoupes ou des connecteurs M12.
- Vérifier l'étanchéité du couvercle.

Si le joint n'est pas étanche et que le média apparaît dans le trou d'indication de fuite, le joint doit être changé immédiatement.

Avant le remontage, nettoyer le trou et l'intérieur de la connexion avec un détergent et de liquide de désinfection. Puis utiliser une petite brosse. Vérifiez que toute la zone à l'intérieur est complètement propre.

Remonter et vérifier que la connexion est bien serrée.



## Operating Instructions Welding accessories

### Instrument connection

#### G1/2 A

ZPW1-711, ZPW1-721, ZPW1-723

ZPW1-728

ZPW2-122, ZPW2-125

M12x1.5 ZPW2-222

G1/2 A hygienic ZPW3-321, ZPW3-322, ZPW2-324

ZPW2-326, ZPW2-327, ZPW3-326

ZPW3-327

### G1 A hygienic

ZPW2-521, ZPW2-526, ZPW2-527

ZPW3-526, ZPW3-527

ZPW2-621, ZPW2-626

ZPW2-721

**Material** Stainless steel 1.4404, unless otherwise stated.




11152119 (10)

### Baumer A/S

Runetoften 19 • 8210 Aarhus V • Denmark

### Clamp ISO 2852

ZPX4-320



The Tri-Clamp ISO 2852 is only approved by EHEDG in combination with Tri-Clamp gasket from Combifit International B.V. (Baumer product number ZPX3-7234).


For T-pipes the dead end must be less in depth than the diameter of the dead end (see below drawing).

The Tri-Clamp ISO 2852 is nur in Kombination mit der Tri-Clamp-Dichtung von Combifit International B.V. von EHEDG zugelassen (Baumer Produkt-Nummer ZPX3-7234).

Bei T-Rohren muss die Sackgasse tiefer sein als der Durchmesser der Sackgasse (siehe Zeichnung unten).

Le Tri-Clamp ISO 2852 n'est approuvé que par EHEDG en combinaison avec le joint Tri-Clamp de Combifit International B.V. (Baumer numéro de produit ZPX3-7234).

Pour T-tuyaux bout mort doit être inférieure à la profondeur au diamètre de l'extrémité morte (voir dessin).




## Installation of 3-A or EHEDG approved weld-in sleeves

### Installation für Einschweissmuffen gemäß 3-A oder EHEDG

### Installation de manchons à souder approuvés 3-A ou EHEDG



### Tanks / Réservoirs




① Inspection hole must be placed at the lowest possible position

Die Kontrollbohrung muss an der tiefstmöglichen Stelle positioniert werden

Trou d'inspection doit être placé à la position la plus basse possible

### Pipes / Rohre / Tuyaux



① Inspection hole must be placed at the lowest possible position

Die Kontrollbohrung muss an der tiefstmöglichen Stelle positioniert werden




Trou d'inspection doit être placé à la position la plus basse possible

## G 1/2 A

ZPW1-711 (1.4301/AISI 304)


ZPW1-721

For thick wall tank  
Für Tank dickwandig  
Réservoir à paroi épaisse




ZPW1-723 (15 mm)

For thick wall tank  
Für Tank dickwandig  
Réservoir à paroi épaisse



ZPW1-728 (25 mm)


For thick wall tank  
Für Tank dickwandig  
Réservoir à paroi épaisse



Welding mandrels (brass), Schweißdorne (Messing),  
Mandrins de soudage (laiton)


M12x1.5 hygienic/hygiénique

ZPX6-26




G1/2 A hygienic/hygiénique

ZPX6-36




G1 A hygienic/hygiénique

ZPX6-66




3A DN 38

ZPX6-86



3A DN 76


ZPX6-96



## G1/8 A hygienic/hygenegerecht/hygiénique


ZPW2-122

For thin wall tank  
Für Tank dünnwandig  
Pour réservoir à paroi fine




ZPW2-125

For pipe without extrusion DN 25  
Für Rohr ohne Auszug DN 25  
Pour bossage sans extrusionDN 25



M12x1.5

ZPW2-222  
For thin wall tank  
Für Tank dünnwandig  
Pour réservoir à paroi fine




## G1 A hygienic/hygenegerecht/hygiénique

For pipe extrusion

Für Rohr mit Auszug


Pour soudage sur tuyau



## G1/2 A hygienic/hygenegerecht/hygiénique


ZPW3-322

For thin wall tank  
Für Tank dünnwandig  
Pour réservoir à paroi fine



ZPW2-324


For angular mounting (ball)  
Für Kugelform  
Pour montage angulaire



ZPW3-321

ZPW3-381 (Hastelloy C-22 )


For thick wall tank  
Für Tank dickwandig  
Réservoir à paroi épaisse



## G1 A hygienic/hygenegerecht/hygiénique


ZPW2-521

For thick wall tank  
Für Tank dickwandig  
Réservoir à paroi épaisse




3A DN 76

ZPW2-721  
For thick wall tank  
Für Tank dickwandig  
Réservoir à paroi épaisse




## G1/2 A hygienic/hygenegerecht/hygiénique

For pipe extrusion  
Für Rohr mit Auszug  
Pour soudage sur



ZPW2-326  
ZPW2-327

For pipe extrusion  
Für Rohr mit Auszug  
Pour soudage sur tuyau




ZPW3-326  
ZPW3-327

## 3A DN 38

ZPW2-626

For pipe extrusion  
Für Rohr mit Auszug  
Pour soudage sur tuyau



ZPW2-621  
For thick wall tank  
Für Tank dickwandig  
Réservoir à paroi épaisse

